

镀层发生黑斑，白锈，红锈的分析

镀层由最外层到最内层为一 钝化层(六价铬或三价铬)、锌钴镍电镀层、铁质底材。生锈过程分为一 发黑斑、白锈、红锈；钝化层被腐蚀发生黑斑，镀锌层被腐蚀发生白锈，铁材生锈即为红锈。

